

葛城市通学路安全対策要望書


葛城市PTA協議会統一様式

学校名	新庄北小学校		申請日	令和7年6月 ¹⁶ 12 日
優先度順位	住所など	校区大字名	具体的内容	
1	東室120-1付近	東室	東室の部団登校はすべてこの橋を渡り、横断歩道を渡ります。 車通りが多く大変危険です。信号機設置を要望します。	
2	東室墓地の交差点	東室	見通しの悪い交差点、車両の通行が多く危険なため、一旦停止の表示か標識の設置をお願いします。	
3	東室墓地の南側	東室	側溝の蓋がなく、子どもが落ちることもあり危険なのでグレーチングなどで蓋をするなど、対応をお願いしたいです。	
4	文化幼稚園東側の溝	東室	洪水時、川と道路の境目がわからなくなるほど水位が上がります。危険なので対策をお願いしたい。	
5	疋田墓地西側の信号	疋田	横断歩道が破損していますので修復をお願いします。	

6	小学校北門付近の遮断機付近	足田	線路付近のアスファルトが破損しています。修復をお願いします。
7	足田382-3付近	足田	横断歩道が消えかけていますので修復をお願いします。
8	西川歯科の前	足田	マンホールとアスファルトに段差があり、つまずくためアスファルトの修復をお願いします。
9	足田78-12付近	足田	通学路が変更になった箇所ですが、見通しが悪く危険なため、カーブミラーの設置をお願いします。
10	足田214-3付近	足田	南側から侵入した際、東へ抜ける道路の見通しが悪く危険なので徐行の表示をつけてほしい。カーブミラーがあるが、危険なスピードで侵入する車をよくみかけます。
11	足田278-6付近	足田	交差点に自販機やガレージがあり、見通しが悪いため危険箇所となっています。徐行か停止線などの対策をお願いします。

R7 新庄北小 1

1, 東室 120-1 付近



交通が多く、北から来る車は長い直進道路のため、特にスピードが速いので大変危険です。信号機の設置をお願いします。

2, 東室墓地の交差点



見通しの悪い交差点、車両の通行が多く危険なため、一旦停止の表示か標識の設置をお願いします。

3, 東室墓地の南側




側溝の蓋がなく、子どもが落ちることもあり危険なのでグレーチングなどで蓋をするなど、対応をお願いしたいです。

4, 文化幼稚園東側の溝




洪水時、川と道路の境目がわからなくなるほど水位が上がります。危険なので対策をお願いしたい。

5, 疋田墓地西側の信号



横断歩道が破損していますので修復をお願いします。

6, 小学校北門付近の遮断機付近



線路付近のアスファルトが破損しています。修復をお願いします。

7, 疋田 382-3 付近




横断歩道が消えかけていますので修復をお願いします。

8, 西川歯科の前



マンホールとアスファルトに段差があり、つまずくためアスファルトの修復をお願いします。

9, 疋田 78-12 付近



通学路が変更になった箇所ですが、見通しが悪く危険なため、カーブミラーの設置をお願いします。

10、疋田 214-3 付近



南側から侵入した際、東へ抜ける道路の見通しが悪く危険なので徐行の表示をつけてほしい。カーブミラーがあるが、危険なスピードで侵入する車をよくみかけます。

11、疋田 278-6 付近

南から北



西から東



自販機やガレージで見通しが悪い交差点、カーブミラーはありますが車が危険なスピードで侵入します

東から西



こちらもガレージと家屋のため見通しが悪い、カーブミラーはありますが車が危険なスピードで侵入し、危険箇所となっています。

各ポイントの赤線部分に停止線か徐行表示などの対策をお願いします。