

葛城市立学校通学路における3観点に該当する危険箇所

新庄小

【3観点】

- A. 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
- B. 過去に事故至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
- C. 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

危険度順位	危険箇所（住所等）	該当観点	具体的内容
1	南道穂35-1付近	A B C	見通しの良い道路ではあるが、車がスピードをあげて通過し、信号がない。
2	近鉄新庄駅前付近	A B C	右折、左折時の巻き込み事故が懸念される。歩者分離信号などご検討ください。
3	北花内927付近	A B C	出会い頭の事故の恐れが非常に高い。
4	北花内613付近	A B C	出会い頭の事故の恐れが非常に高い。
5	工ポック前（葛木122）	A B C	見通しの良い道路ではあるが、店舗への駐車や対向の際に車が歩道へよけることがあり、速度が出やすくもある。
6	生野はり灸接骨院前交差点（北花内726-1）	A B	見通しの良い道路ではあるが、店舗への駐車や対向の際に車が歩道へよけることがあり、速度が出やすくもある。
7	北道穂64付近	A B	見通しの良い道路と民家の並ぶ細めの道と交差しており、事故の恐れが高い。
8	新庄130付近	A C	近鉄新庄駅方面へ抜ける車が多く、速度も出やすい。
9	新庄29付近	A C	254号線への抜ける車が多く、速度が出やすい。
10	大屋4-4付近	A C	狭い道から出て広い道路を横断するが、信号がない。
11	北道穂128付近	A C	見通しの良い道路ではあるが、頻繁に車が通り、スピードを出している車も多い。
12	北道穂148付近	A C	見通しの良い道路ではあるが、頻繁に車が通り、スピードを出している車も多い。
13	北道穂124・194お墓付近	A C	見通しの良い道路ではあるが、頻繁に車が通り、スピードを出している車も多い。
14	南道穂153-4付近	A C	狭い道路なので、出会い頭の事故の恐れが非常に高い。
15	北道穂34-3付近	A C	細い道から、車が勢いよく出てくるときがある。下校時、植え込みや自動販売機の陰になり見えにくい。
16	葛木164付近	B C	通学時間に車の往来が多い。双方向からの身通しが悪く、度々の接触事故を目撃する。新庄中学校の通学路にも近く、通学時間にも子供が多く通る。
17	南道穂222付近	B C	田仲歯科医院前交差点の停止線、横断歩道、止まれ文字が薄くなっている。交差点から西向道路の河合様宅前と木下様宅前の「注意徐行」と「交差点注意」の看板の文字が消えている。
18	住吉神社鳥居付近	B C	河合石材店横の小路地が通学路になっており、子供の出入りが多い。山側から下りて車は、一方通行のマークが目が行くため、こちらの路地が目につかないため、飛び出し注など注意を喚起する旨の看板など設置があれば分かりやすいです。
19	柿本109-4	A	見通しはいいが、道幅が狭い
20	柿本91-1	A	見通しはいいが、道を渡るのに信号がない。24号線と行き来する車もある。
21	柿本40	A	見通しはいいが、車の通りが多く、歩道が狭い。
22	南道穂147-5付近	A	見通しの良い道路ではあるが、道路脇に植え込みがあり、出会い頭の事故の恐れが非常に高い。
23	北花内618付近	C	プリマージュ葛城南側道路：歩道がとても狭く車と接触する可能性が高い。時間通行止め等をご検討いただきたい。
24	新庄408付近	C	まだ家は建っていませんが、飛び出し注意などがあればわかりやすいです。
25	柿本186付近	A C	見通しはいいが、車の速度が速いので、歩道にポールを立てて欲しい。

新庄中