

葛城市通学路安全対策要望書

葛城市PTA協議会統一様式

学校名	新庄北小学校		申請日	令和8年6月11日
優先度順位	住所など	校区大字名	具体的内容	
1	東室 1 2 0 - 1 付近	東室	東室の部団登校はすべてこの橋を渡り、横断歩道を渡ります。 車通りが多く大変危険です。信号機設置を要望します。	
2	東室墓地の交差点	東室	見通しの悪い交差点、車両の通行が多く危険なため、西向き東向きに一旦停止の表示か標識の設置をお願いします。	
3	東室墓地の南側	東室	子どもが落ちることもあり大変危険な箇所です。前回側溝にポールを設置いただきましたが、すでに5本抜けております。修復いただくか、グレーチングで蓋を設置いただくことを希望します。	
4	疋田 4 3 1 付近	疋田	T字路で住宅があるため見通しが悪く、何度も危険な場面が発生している報告があり、非常に危険です。カーブミラーを設置を希望します。配送車両が頻繁に通るため危険な場面を目撃することが多い。	
5	疋田 みつ野～照光寺	疋田	みつ野から照光寺までの川沿いの道が車両の往来が多いため現在有志で人を配置しています。残念ながら以前つけていただいたイメージハンプの効果が見れません。この区間を時間指定で一方通行または速度制限に指定いただくなどの対応を希望します。	
6	疋田 ヒラックス～郵便局 の交差点	疋田	郵便局側から東向きで一旦停止線、ヒラックスから西向きに一旦停止線を設置してほしい	

1, 東室 120-1 付近



交通量が多く、北から来る車は長い直進道路のため、特にスピードが速いので大変危険です。信号機の設置をお願いします。

2, 東室墓地の交差点



見通しの悪い交差点、車両の通行が多く危険なため、西向きと東向きに一旦停止(止まれ)の表示か標識の設置をお願いします。

3, 東室墓地の南側




前回側溝にポールを設置いただきましたが、すでに 5 本抜けております。修復いただくか、グレーチングで蓋を設置いただくことを希望します。

4, 疋田432付近




T字路で住宅が視界を遮るため非常に危険です。カーブミラーを設置いただきたい。配送車両が頻繁に通るため危険な場面を目撃することが多いとの声が多いです。

5, 疋田 みつ野～照光寺 川沿いの道



みつ野から照光寺までの川沿いの道が車両の往来が多く減速しない車両も多いです。
以前つけていただいたイメージハンプの効果は残念ながら見られません。この区間を時間
指定で一方通行または速度制限の指定をいただくなどの対応を希望します。

6, 疋田ヒラックス〜郵便局 橋の交差点



郵便局側から東向きで一旦停止線、ヒラックスから西向きに一旦停止線(止まれ)を設置してほしい。