

葛城市通学路安全対策要望書

葛城市PTA協議会統一様式

毎年5月～6月の各学校PTAにおける通学路点検で、前年度の要望箇所の改善状況および過去の要望に対する返答内容を確認の上、本年度の要望箇所を3箇所に絞り込み、優先度の高い順に下の表に記入して提出してください。

1つの要望箇所につき地図の用紙と写真や画像の用紙を1枚ずつ提出してください(用紙はA4サイズ・イメージ図参照)。

※6月中旬に、各学校PTA会長(または作成担当者)が学校教育課に直接提出(電話連絡の上持参し、内容について相談と確認)

※該当箇所の大字区長様に、PTAから市へ要望書を提出した旨を必ず連絡

※提出資料の控えは各学校PTAでファイルなどに綴って保管


学校名	葛城市立 磐城小学校		申請日	令7年6月吉日
優先度順位	住所など	校区大字名	具体的内容	
(例)	長尾85付近	長尾	地図の赤線部分の白線再塗装とグリーンベルト塗装を要望します。 ※塗装範囲と、道路の左右どちら側に施工するのかを、地図上に明確に記入	
2	南今市61	南今市	児童が車道に飛び出ないように、柵の設置を要望します。 R6年度柵を設置済みですが、続けて北側全てと南側にもつけていただきたいです。	
3	南今市466	南今市	用水路の所に柵が途中までしかないので、ついていない所につけていただきたいです。	
4	大畑137付近	大畑	区長からの要望です。東西にかけて歩行者の誘導線と飛び出し坊やの設置を要望します。(別紙区長からの要望書有。ご確認下さい。)	
5	長尾471付近	長尾	○軽自動車や原付の通り抜けが多く、軽自動車一台が通ると児童が安全歩行する幅が一切無くなってしまい大変危険なため、時間帯での通り抜け禁止を要望します。 ○看板が色褪せ傾いているため、看板の付け替えも要望します。	
6	長尾388-1付近	長尾	衝突事故が多発しているため、点滅信号の設置と、道路に止まれの白線を要望します。	
7	八川93付近	八川	歩道を斜めに渡る子供が右折車とぶつかりそうになっていた事があり、歩道、信号が無いと危険なため、歩道と信号機の設置を要望します。	
8	八川151-17付近	八川	歩道があまりにも狭く、児童の安全歩行幅を確保できず、溝に落ちている児童が居たので、歩道を拡張するかグレーチングを設置してほしい	
9	木戸185-1付近 木戸160付近	木戸	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。	

10	長尾412付近	長尾	溝に低学年の子が落ちそうになっていて危険なので、道路幅の拡張か、柵もしくはグレーチングの設置を要望します。
11	尺土55付近	尺土	踏切側からの軽自動車や原付の通り抜けが多く危険なため、部団集合場所に飛び出し注意の看板設置を要望します。
12	兵家129付近	兵家	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。
13	南今市109-3付近 南今市158-1付近	南今市	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。
14	木戸203-1付近	木戸	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。
15	太田498付近	太田	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。

R7 磐小 2



R7 磐小 2



小学校正門～学童前


児童が車道に飛び出さないように、植え込みがあったところに柵の設置を要望します。

R6年度に柵を設置済みですが、続けて北側全てと南側にもつけていただきたいです。

R7 磐小 3



R7 磐小 3



用水路の所に柵が途中までしかないので、
ついていない所につけてほしいです。

R7 磐小 4

22°
● AQI


八川



サ



八川池公園



(有)イトウクラフト



寺田農園



春日神社



成



(株)中和



大畑

正田池公園



最近開拓



Google




R7 磐小 4



東西にかけて歩行者の誘導線希望

歩行者誘導線→



飛び出し坊やの設置



← 飛び出し坊や

R7 磐小 5

22°
AQI

AXATION
(ちいく)

長尾

長尾神社

軽自動車が通り抜けると、児童の歩行幅が
確保できずに大変危険

長尾郵便局
最近閲覧した場所

Google

100 フィート
20 m

R7 磐小 5



看板が傾いて、文字が薄くなっている

- ・時間帯での通り抜け禁止の希望
- ・看板付け替え希望

衝突事故が多発していて危険

会社市川(MADO
ップ葛城長尾店)
閲覧した場所

長尾郵便局
最近閲覧した場所

学校 附属幼稚園

城市立磐城
区児童館
閲覧した場所

葛城市立磐城小学校
最近閲覧した場所




表示

R7 磐小 6



点滅信号の設置と
道路に止まれの白線を引いてほしいです。

R7 磐小 7



R7 磐小 7



歩道を斜めに渡る子供が
右折車とぶつかりそうになっていた。
歩道、信号が無いと危険です。

歩道と信号機の設置をしてほしいです。

交通量が非常に多い上に児童の
歩行幅を確保できずに危険

近鉄南大阪線



葛城市立磐城第2保育所





萌黄

R7 磐小 8




歩道があまりにも狭く危険
溝に落ちている児童も居たので歩道を拡張するか
グレーチングを設置してほしい

R7 磐小 9



R7 磐小 9



白線再塗装を要望します。

SARAGE RIDE
ノーゼライド)
バイク ショップ



宮



株式会
ショッ

磐城小学校 附



葛城市
童館

近関

道幅が狭く、溝に低学年の児童が
落ちそうになっていた。



イシダ卓球

葛城

最近



R7 磐小 10



道路幅の拡張か、柵もしくはグレーチングの設置をしてほしいです。

R7 磐小 II




R7 磐小 II



部団集合場所に飛び出し注意の看板を設置してほしいです。

R7 磐小 12




R7 磐小 12



白線再塗装を要望します。

R7 磐小 13





白線再塗装を要望します。



R7 磐小 14



白線再塗装を要望します。



R7 磐小 15



白線再塗装を要望します。