

葛城市通学路安全対策要望書

葛城市PTA協議会統一様式

毎年5月～6月の各学校PTAにおける通学路点検で、前年度の要望箇所の改善状況および過去の要望に対する返答内容を確認の上、学校内での立哨指導などで対応しきれない問題箇所を約3箇所程度に絞り込み、優先度の高い順に下の表に記入して提出してください。

1つの要望箇所につき地図の用紙と写真や画像の用紙を1枚ずつ提出してください(用紙はA4サイズ・イメージ図参照)。

※7月上旬に、各学校PTA会長(または作成担当者)が学校教育課に直接提出(電話連絡の上持参し、内容について相談と確認)

※該当箇所の大字区長様に、PTAから市へ要望書を提出した旨を必ず連絡

※提出資料の控えは各学校PTAでファイルなどに綴って保管

学校名	新庄北小学校		申請日	
優先度順位	住所など	校区大字名	具体的内容	
1	東室120-1付近	東室	東室共同墓地の交差点の見通しが悪い為、①一旦停止を促す対策もしくは墓地のブロック塀を金網にするなど、②見通しを良くする対策が必要です。	
2	東室120-1付近	東室	東室の部団登校はすべてこの橋を渡り、横断歩道を渡ります。車通りが多く、夜間は特に真っ暗になるので大変危険です。信号機設置を要望します。	
3	三角池の南面 (東中自治体が管理)	東室	三角池の斜面から土砂が流れるため、何か対策をしてほしい。 ※大雨の時にいつも崩れています。	
4	疋田115	疋田 本郷西	このエリアは、疋田公民館の公園や駄菓子屋さんがあるので子どもたちの往来が多いエリアです。川沿いでカーブになっているため見通しが悪く、車のスピードも早く子どもが飛び出し、危険です。駄菓子屋の前にイメージハンプなど、車の減速を促す対策が必要です。	

R5 新庄北小 1



東室墓地のブロック塀
が視界を遮っていて、
見通しが悪く大変危険
です。




R5 新庄北小 2






東室の部団は、この横断歩道を渡りますので、横断歩道に信号機が必要です。長い一本道でスピードの早い車が多い。夜は街灯もなく真っ暗になるため大変危険です。



R5 新庄北小 3



池の斜面の土が、雨が多くなると崩れ、土砂が流れてしまい大変危険です。



R5 新庄北小 4



公民館の公園や、川沿いに駄菓子屋さんがあり
子どもたちが多く往来する場所です。
正光寺からカーブになって見通しが悪い上に
車の往来も多いため大変危険です



このカーブの先に、公民館へ向かう橋や、駄菓子屋があり、子どもたちが多く往来します。見通しが悪く道幅も狭い為大変危険です。減速を促すイメージハンプ(赤丸箇所)などの対策をお願いします。

