

令和5年度葛城市通学路安全合同会議要望箇所資料

合同点検実施箇所数 45 箇所 学校・教育委員会による対策箇所数 12 箇所
 道路管理者による対策箇所数 33 箇所
 警察による対策箇所数 12 箇所

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・教育委員会	道路管理者	その他	警察		
1	新庄小学校1 (R5新小01)	南道穂189付近	朝は交通量が多いため危険。午前7時30分から午前8時までの30分間のみ、車両通行の許可制など制限を要望。		○		○	高田警察：地元区長に面談を実施し、警察本部交通規制課へ規制上申を実施済み（設置の可否は不明）時間は7：30～8：30 *道路管理者による物理的デバイス（ハンプ等）の設置については可能か否かを検討。 *許可者は通行しますので通行車両がゼロにはなりません。 居住者は3年ごと、勤務先・駐車場等は1年ごとに警察署への申請手続きが必要です。	市
2	新庄小学校2 (R5新小02)	北道穂194付近	朝夕の交通量が多く、直線になっているため自動車のスピードも速くて危険。横断歩道の設置やハンプ、反射板をつかった注意看板の設置の要望。		○		○	高田警察：警察本部へ規制上申を実施済み（設置の可否は不明）。 建設課：今年度防護柵及び水路にグレーチング設置。R5年度対応。 生活安全課：看板設置	市
3	新庄小学校3 (R5新小03)	北道穂138付近	緩やかなカーブになっているため、見通しが悪く危険。大規模な土地開発を行っているためこの交差点を利用する児童の増加は必至。横断歩道やハンプ、反射板をつかった注意看板の設置の要望。		○		○	高田警察：カーブで見通しが悪いため、横断歩道の設置は不可。 既存の路面標示の補修や交差点のカラー塗装等の整備。 建設課：今年度減速マーク等白線補修。R5年度対応。	市
4	新庄小学校4 (R5新小04)	北花内618付近	白線が消えかかっている箇所があるので、再度の塗り直してほしいとの要望。		○			建設課：今年度白線グリーンベルト補修。R5年度対応。	市
5	新庄小学校5 (R5新小05)	西室9-1	子どもたちが広がらないようにグリーンラインの引いてほしいとの要望。	○	○			学校：安全指導を実施する。 建設課：今年度白線グリーンベルト新設。R5年度対応。	市
6	忍海小学校1 (R5忍小01)	忍海315-2付近	忍海薬局の前の道路が狭いにも関わらず交通量が多くて危険。グリーンベルト塗装されているが、通学時間帯の通行規則等進入禁止等の安全対策を要望。	○			○	高田警察：地元の方の合意形成が必要です。具体的な規制区間も不明。 規制区間内に居住されている方、勤務先、駐車場等がある方には許可が出ます。 *許可者は通行しますので通行車両がゼロにはなりません。 居住者は3年ごと、勤務先・駐車場等は1年ごとに警察署への申請手続きが必要です。 生活安全課：臨時的措置として4枚の看板を設置済み。 学校：安全指導を実施する。	
7	忍海小学校2 (R5忍小02)	忍海390付近のガード下	ガード下の道幅が狭く、水路もあるため危険。グレーチングの設置等、安全対策を要望。	○	○			建設課：今年度南側白線グリーンベルト新設。R5年度対応。12月中。 学校：安全指導を実施する。	市
8	忍海小学校3 (R5忍小03)	県道30号線 山田交差点から山田南交差点	歩道まで雑草や蔓が伸びており、雨天時には雨水がたまる。また、歩道及びU字溝のふたが凸凹していて危険。交通量の多い道路に面しているため、定期的な歩道の修繕及び環境整備の要望。		○			高田土木：対策済み。草刈り実施、凸凹の対策。自治会長確認済み。	県
9	忍海小学校4 (R5忍小04)	西辻94～87-17付近	近年、北側にも住宅ができ、通学する児童が増えている。現在のグリーンベルトから、さらに北へ白線・グリーンベルトの塗装の延長を要望。	○	○			学校：安全指導を実施する。 建設課：今年度白線グリーンベルト新設。R5年度対応。	市

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・教育委員会	道路管理者	その他	警察		
10	新庄北小学校1 (R5新北小01)	東室120-1付近	東室共同墓地の交差点の見通しが悪いため、一旦停止を促す対策が墓地のブロック塀を金網にするなど、見通しをよくする対策を要望。	○		○		学校：安全指導を実施する。 生活安全課：墓地管理者がブロック塀の相談に来ており、管理者で実施いただければ見通しをよくする対策は可能である。	
11	新庄北小学校2 (R5新北小02)	東室120-1付近	東室の部団登校はすべてこの橋を通過する。自動車の通行も多く、夜間は真っ暗になり危険。信号機設置を要望。		○			高田警察：警察本部へ信号機新設要望の上申を実施済み（設置の可否は不明）。 建設課：今年度イメージランプ設置。R5年度対応。 生活安全課：街灯の件を東室区長へ打診中。	市
12	新庄北小学校3 (R5新北小03)	三角池の南面	三角池の斜面から土砂が流れる。安全対策を要望。	○				学校：通学路は道路の南側であるため、安全指導を実施する。東中地区では年2回草枯らしを散布。	
13	新庄北小学校4 (R5新北小04)	疋田115付近	このエリアは子どもの往来が多いエリアである。川沿いでカーブになっているため見通しが悪く、飛び出しが危険。駄菓子屋の前にイメージランプなど、車の減速を促す対策を要望。		○			建設課：横断歩道のダイヤモンドがあり、正光寺付近では今年度イメージランプを設置している。北側にある横断歩道を利用してほしい。 学校：安全指導を実施する。	市
14	磐城小学校1 (R5磐小01)	八川70-2付近	踏切前の停止線・止まれの再塗装の要望。磐城第2保育園前の交差点のT字マーク・ゾーン30・グリーンベルト・白線の再塗装を要望。新規でグリーンベルトの塗装、電柱の移動、歩道の確保を要望。		○		○	高田警察：踏切前の「停止線」と「止まれ」の補修については警察ではありません。道路管理者で補修願います。 建設課：今年度交差点マーク・白線・グリーンベルト補修、白線グリーンベルト新設ゾーン30に関しては舗装面が悪いため来年度以降実施。	市
15	磐城小学校2 (R5磐小02)	南今市61	小学校正門から学童前の歩道の植木が高いため、児童が植木に隠れてしまったり、飛び出したりして危険。植木の伐採及びボールの設置を要望。		○			建設課：今年度樹木伐採済み。 ボールについては来年度以降検討。	市
16	磐城小学校3 (R5磐小03)	長尾221-60 長尾351-33付近	踏切前の停止線・白線の再塗装の要望。 新規白線・グリーンベルトの塗装の要望。		○			建設課：今年度白線補修。R5年度対応。 県は来年度以降。	県・市
17	磐城小学校4 (R5磐小04)	八川98-2	白線・ダイヤモンド・横断歩道・停止線の再塗装の要望。		○		○	高田警察：警察本部に補修上申済み。 建設課：今年度白線補修。	市
18	磐城小学校5 (R5磐小05)	兵家67付近	二階堂石材店駐車場付近交差点に、停止線の作成を要望。		○		○	高田警察：「交差点注意」等の路面標示、カラー舗装等に対応願いたい。 建設課：今年度交差点マーク(+)新設。	市
19	磐城小学校6 (R5磐小06)	太田236付近 太田576付近	通学時間帯に山麓線への抜け道として多数の車が往来するので「学童多し」「学童横断」「スピード落とせ」などの看板設置を要望。 通学路にグリーンベルトの塗装を要望。		○	○		建設課：今年度グリーンベルト新設。 生活安全課：看板設置済み	市
20	磐城小学校7 (R5磐小07)	尺土213~162付近	尺土集会所前から當麻リパティ 荅番館付近の白線・グリーンベルトの再塗装の要望。		○			建設課：現状白線が薄れているが全体的には消えていないため、再塗装なし。	市
21	磐城小学校8 (R5磐小08)	大畑348-1~149付近	當麻園付近から春日大社付近の通学路に新規で白線・グリーンベルトの塗装を要望。		○			建設課：今年度白線グリーンベルト新設。	市
22	當麻小学校1 (R5當小01)	勝根交差点から西	車対向時歩行が危険。白線修復とグリーンベルトの塗装を要望。		○			建設課：今年度白線補修グリーンベルト新設。	市
23	當麻小学校2 (R5當小02)	染野交差点東	溝が深いところで103cmもあり、台風や大雨の日は水流が激しいため非常に危険。安全対策を要望。		○			建設課：区長に確認したが、話が出ていない。防護柵に関しては、近隣住民の同意が必要であり建設課では、近隣同意は区長に一任している。	市
24	當麻小学校3 (R5當小03)	加守ローソン前	車道と歩道を遮る柵がなく危険なため、ガードレールやガードパイプの新設を要望。		○			国道事務所：横断防止柵の設置。R5年度対応。	国

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・教育委員会	道路管理者	その他	警察		
25	當麻小学校4 (R5 當小04)	加守ローソン前	道路植栽が成長して見通しが悪くなると、ローソンを利用する車両から児童が見えないため道路植栽の伐採を要望。ガードパイプの設置替えを要望。		○			国道事務所：街路樹（寄植え）の撤去。カタマ舗装と横断防止柵の設置。R5年度対応。	国
26	當麻小学校5 (R5 當小05)	染野交差点東	下り坂でスピードを出す車が多いので危険。減速、通学路、カラー塗装などの安全対策を要望。	○	○			建設課：通学路と分かるグリーンベルト設置済み。 学校：安全指導を実施する。	市
27	當麻小学校6 (R5 當小06)	加守539 スカイマンション前付近	香芝市に抜ける道として朝夕に車がスピードを出して通り抜ける。坂道・カーブにつき死角があるので、減速・通学路・カラー塗装などを要望。		○			建設課：今年度交差点マーク(T)新設。	市
28	當麻小学校7 (R5 當小07)	二上神社口駅前	香芝市に抜ける道として、駅前につき朝夕時送る迎えるの車が多くて危険。減速・通学路・カラー塗装等を要望。		○			建設課：今年度交差点マーク(T)新設。時期はR5もしくはR6を予定。	市
29	當麻小学校8 (R5 當小08)	山麓線沿い石橋様宅前 交差点信号	何年も前からボタンを押しても反応なし。点検を要望。				○	高田警察：警察本部交通規制課へ修理上申済み。*信号機押しボタンの反応に異常はない。押しボタン箱の「おまちください」が減灯状態。	
30	當麻小学校9 (R5 當小09)	山麓線沿い石橋様宅前 交差点信号	車道ギリギリで信号待ちをする児童が多い。危険なため、車道と歩道の間にガードレール等を要望。		○			国道事務所：ボラードの設置。R6年度以降になる。	国
31	當麻小学校10 (R5 當小10)	新在家9番地付近	見通しが悪く、急な坂道にも関わらず、通学時間帯でも減速しない車や自転車が多い。カーブミラーのあたりは対向も難しいので減速を促す対策を要望。	○		○		住んでいる人への注意喚起。 学校：安全指導を実施する。	
32	當麻小学校11 (R5 當小11)	当麻寺駅東側道路 JA付近交差点	斜めになった交差点のため、見通しが悪いし、歩道もないので危険。横断歩道の設置を要望。	○			○	高田警察：交差点改良が必要、現状では交差点西側に歩行者だまり（待機場所）が無いので設置は不可。「横断者注意」等の路面標示で対応願いたい。 学校：安全指導を実施する。	
33	當麻小学校12 (R5 當小12)	當麻寺駅前道路	このあたりのグレーチングが何枚も真ん中で割れているので危険。取り替えを要望。	○	○			高田土木：この箇所がマンションのものか、県のものか分からない状況。状況からはマンションのもの可能性が高い。 学校：安全指導を実施する。	県
34	當麻小学校13 (R5 當小13)	当麻寺参道	水路の溝が深い箇所がいくつかある。手すり等の設置を要望。		○			高田土木：対策は県ではないが、対策済みとの回答。	県
35	當麻小学校14 (R5 當小14)	勝根交差点	横断歩道が消えかかっている。危ないので補修を要望。				○	高田警察：警察本部へ補修上申済み。	
36	新庄中学校1 (R5新中01)	弁之庄34 JAならけん北側	自転車走行可能な歩道に、自転車通学生徒が上手く進入できるように、アーチ型の車止めの撤去又は交換の要望。		○			国道事務所：車止めの移設。	国
37	新庄中学校2 (R5新中02)	南道穂174 法林寺付近	急激な幅員減少により、車の対向が困難であること及び通学路であることがよく周知できるような路面標示を要望。		○	○		建設課：今年度文字ゆっくり新設。R5年度対応。	市
38	新庄中学校3 (R5新中03)	葛木118～92	この付近の白線再塗装を要望。		○			建設課：今年度一部区間にて舗装工事を実施予定、その際に再塗装を実施。	市
39	白鳳中学校1 (R5白中01)	木戸88-1	長尾西交差点、歩行者用の信号機がなく横断歩道を渡るタイミングが難しい。自動車も歩行者に気付きにくく、止まってくれないこともあり危険。歩行者用信号機の設置を要望。				○	高田警察：警察本部交通規制課に確認したところ、現状の信号機の運用では歩行者用灯器の設置は不可との回答。歩車分離型信号機への運用改善要望を上申する。	
40	白鳳中学校2 (R5白中02)	長尾281 長尾138-10	横断歩道に子どもが立っていても、停車してくれる車が少なく。朝など、スピードを出している車も多くたいへん危険。どちらかの場所に信号機の設置を要望。	○			○	高田警察：来年度の信号機の新設上申を検討する（設置の可否は不明）。 学校：安全指導を実施する。	県

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・教育委員会	道路管理者	その他	警察		
41	白鳳中学校3 (R5白中03)	八川104-3	狭い歩道に、お客さんが行列をつくり、登下校中の生徒が車道を歩かざるを得ない危険な状況。車の出入りや駐停車も頻繁で、これまでも幾度となく接触、衝突事故があった。歩行者の安全を優先とするための歩道の設置を要望。		○			高田土木：用地交渉中→交渉がまとまれば対策可能。時期は未定。	県
42	白鳳中学校4 (R5白中04)	竹内333-4	令和2年3月に信号機が新設されたが、赤信号でも止まらず国道を東向きに進んでしまう車が多い。「交差点注意」の看板が新設されたが、信号直前の歩道脇の低い位置にあり気付きにくい。竹内南交差点のような信号手前の車道寄りの高い位置に標識設定を要望。			○		生活安全課：R6年度にて実施できないか調整中。	
43	白鳳中学校5 (R5白中05)	當麻40-2	中将餅交差点、細川モーターズから下村医院前の白線が消えかけている、消えている部分があるので再塗装の要望。		○			建設課：今年度白線補修。	市
44	白鳳中学校6 (R5白中06)	南今市109	街頭は設置されているが汚れて劣化しているので、清掃または交換を要望。樹木が生い茂り、街灯がが葉で隠れているので剪定を要望。また、街灯の新設を要望。			○		建設課：都市計画課現地確認したが、問題なし。 生活安全課：新設に関しては、大字での街灯設置を前回の会議にて依頼。樹木の剪定に関しては公園管理主管課である都市計画課と調整し、剪定。	
45	白鳳中学校7 (R5白中07)	兵冢67付近	通学路として利用しているが、L字の道路は街灯がなく、日が短くなると、部活帰りの生徒が暗い道を歩いている。街灯の設置を要望。	○				学校：通学路の変更を検討する。	