

令和6年度 葛城市通学路安全合同会議 要望箇所資料

合同点検実施箇所数 37 箇所

学校・教育委員会による対策箇所数 2 箇所

道路管理者による対策箇所数 31 箇所

警察による対策箇所数 15 箇所

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警 察		
1	新庄小学校1 (R6新小01)	南道穂42付近	新庄小学校東門前の一方通行の道路ですが、毎朝500人以上の児童が通るにもかかわらず、道がせまく通行量も多いため7:30~8:00の30分間だけでも車の通行禁止にしてほしい。				○	警察：7:30~8:30の時間帯で規制実施済み。	
2	新庄小学校2 (R6新小02)	葛木217-6付近	見通しが非常に悪く、交通量も多い。通学中の児童がぶつかりそうになる。カーブミラーの増設や看板の設置をしてほしい。		○			建設課：ミラー角度を3方向から見やすいように調整済み。 生活安全課：カーブミラー及び電柱に啓発看板設置済み。	市
3	新庄小学校3 (R6新小03)	県道30号 新庄交差点 屋敷山公園北側	歩道橋の老朽化。せめて滑り止めの緑色のものを新しくしてほしい。	○	○			高田土木：今年度、歩道橋の定期点検を実施したが、早期修繕の対象基準ではない。 学校：通学路の変更を実施。	県
4	忍海小学校1 (R6忍小01)	南花内131~269-5 近鉄御所線線路沿いと 南花内129付近	南花内から忍海方面に向かう近鉄御所線の線路沿いが通学路になっていますが、車のスピードが早く危険です。住宅密集地域内も車の往来がありますのでグリーンベルトの設置を要望します。		○			建設課：水道課による舗装工事後に、建設課にてグリーンベルトを設置する。	市
5	忍海小学校2 (R6忍小02)	林堂98-3	県道254号との合流地点。朝は交通量が多いにも関わらず横断歩道がないため、児童は横断歩道がないところを横断しているのが現状。複数の部団が利用しているので、非常に危険という保護者の声が多数上がっています。横断歩道の設置を強く要望します。		○		○	警察：カーブ先のために横断歩道の設置は不可。 建設課：指導線(白線と緑線)を設置済み。	市
6	忍海小学校3 (R6忍小03)	忍海244	道路が狭いにもかかわらず、宅地開発が進み、国道24号線に抜ける車の往来が増えたので、登下校時には危険が伴います。グリーンベルトの設置を要望します。		○			建設課：グリーンベルトと白線を再塗装済み。	市
7	忍海小学校4 (R6忍小04)	脇田344-1	道路が狭いにもかかわらずスピードを出す車が多い。グリーンベルトの設置を要望します。		○			建設課：グリーンベルトと白線を再塗装済み。	市
8	新庄北小学校1 (R6新北小01)	東室120-1付近	東室の部団登校はすべてこの橋を渡り、横断歩道を渡ります。車通りが多く大変危険です。信号機設置を要望します。		○		○	警察：新設要望上申済み。設置可否にあっては未定。 建設課：停止線手前を赤色塗装済み。	市
9	新庄北小学校2 (R6新北小02)	三角池の南面 (東中自治体が管理)	三角池の斜面から土砂が流れる、また大雨で冠水するため、何か対策をしてほしい。		○			建設課：今年度、冠水対策の設計を実施済み。来年度以降、対策工事を予定している。	市
10	新庄北小学校3 (R6新北小03)	正光寺前	イメージランプを設置したが、車が減速する効果を感じない。道路を盛り上げらせる減速ロードランプを設置してほしい。		○			建設課：路面標示(幅員減少)および指導停止線を設置済み。	市
11	新庄北小学校4 (R6新北小04)	ヒラックスの西側交差点	川沿いの南から北へ向かったの箇所と西から東へ向かう交差点に停止線が欲しい。どちらも減速が甘いため危険です。					通学路でないため、本会議では対策を行わない	
12	新庄北小学校5 (R6新北小05)	疋田郵便局付近	郵便局の南側の、溝が危ないためグレーチング等で塞いでほしい。					通学路でないため、本会議では対策を行わない	
13	新庄北小学校6 (R6新北小06)	疋田池公園東側	疋田池公園の東側の南北に走る道路の横断歩道、道路標示等がほとんど消えています。対応をお願いします。(疋田池~高田バイパスまで)		○		○	警察：横断歩道補修済み。 建設課：白線および路面標示(カーブ注意)を再塗装済み。	市

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警 察		
14	磐城小学校1 (R6磐小01)	八川166付近	新しい住宅地が増え、小学生も増えて、橋の所の歩道が狭く子どもたちが歩きにくく危険なので、子どもの安全確保をお願いします。		○			建設課：交差点を赤色塗装済み。	市
15	磐城小学校2 (R6磐小02)	八川68付近	児童の登校時と保育園への送迎時間が重なり、車の通行が多い為、警備員の配置を7時半から9時までの時間にのばしていただきたいです。			○		こども未来課で調整済み。	
16	磐城小学校3 (R6磐小03)	南今市61	児童が車道に飛び出ないようにポールを設置を要望します。		○			建設課：一部区間に横断防止柵を設置済み。	市
17	磐城小学校4 (R6磐小04)	兵家71付近 兵家67付近	磐城第一保育所北の兵家と南今市の境の東西に通る道路に「学童飛び出し注意」の表示の設置を要望します。		○			生活安全課：設置済み。	市
18	磐城小学校5 (R6磐小05)	兵家67付近	二階堂石材店駐車場付近交差点に停止線の作成を要望します。		○		○	警察：路面標示「交差点注意」及び交差点のカラー舗装で対応願います。 建設課：指導停止線を設置済み。	市
19	磐城小学校6 (R6磐小06)	兵家1444 兵家1465 兵家1464-8	横断歩道の線の再塗装を要望します。子どもたちの通学路及びよく利用する公園周辺にあたるため、改善をお願いしたいです。				○	警察：横断歩道補修済み。 ※横断歩道上の緑（舗装）は不可。	
20	磐城小学校7 (R6磐小07)	南今市372付近 八川26付近	横断歩道はあるが、車が多くスピードも出しているため、警察官の立哨や巡視をお願いしたいです。				○	警察：受持ち交番、交通課内で情報共有。	
21	磐城小学校8 (R6磐小08)	大畑114付近	近年交通量が非常に多い傾向にあるにも関わらず安全対策が不十分であることから、横断歩道等の対策を講じていただくよう要望します。横断歩道が難しい場合は、車の速度規制を促すような路面標示や看板の設置を希望します。		○		○	警察：歩行者溜まりが無い等から設置不可。路面標示「交差点注意」再塗装、交差点のカラー舗装で対応願います。 建設課：全方向に路面標示(交差点注意)を設置済み。 生活安全課：設置位置がない。	市
22	當麻小学校1 (R6當小01)	染野交差点東側	【水路に蓋（グレーチング等）とポストコーン設置を要望】 水路開口部が道路にせり出しているため、道幅が急激に狭くなり無くなっている。グリーンベルト内の道路に幅が無いために用水路を飛び越えるか、車道にはみ出しながら登下校している。また、登下校時に車両回避のため落下事故が数回発生している。ポストコーンの設置とグレーチング等で開閉式の蓋をするか、用水路利用者との利便性を考えた対策をお願いします。		○			建設課：ポストコーンによる明示及び蓋を設置済み。	市
23	當麻小学校2 (R6當小02)	勝根の河谷歯科医院からセブンイレブンまでの東西に延びる道	【グリーンベルト舗装、白線再舗装と車速軽減措置を要望】 葛城市から大和高田市、香芝市への抜け道であるため、頻繁に車の往来がある。車両一台分の道幅なので白線からはみ出して行き交う状態。また公民館が道路上にあり、公民館利用時や下校以後の利用頻度（歩行者・自転車等）が多い道なのでグリーンベルト舗装と消えかかっている白線の再舗装での安全対策を要望します。また、一向にスピードを落とさずに車が通るので、車速軽減できる措置の検討をお願いします。		○		○	警察：路面標示「速度落せ」等で対応願います。 建設課：グリーンベルトと白線を再塗装済み。 生活安全課：「スピード落とせ」の電柱幕を設置済み。	市
24	當麻小学校3 (R6當小03)	染野第一駐車場前T字路付近	【ポストコーン等の視認誘導標設置を要望】 先日、下校中に児童が落下事故発生。高低差があり、落ちたところにはコンクリート製の会所柵があるので危険。当該箇所は主要通学路なので、児童の隊列が続く場所である。また、雨天時は傘などで視界がふさがるので危険箇所の視認性向上が必要と思います。ポストコーン設置など、視認誘導標で対策をお願いします。		○			建設課：ポストコーン設置済み。	市

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警 察		
25	当麻小学校4 (R6當小04)	加守区山麓線以東の通学路	【グリーンベルト舗装と白線再舗装を要望】 学校より最北端で最も通学距離がある地区のため、通学路整備と安全対策の充実化を要望します。特に下東地区の児童が多くなってきたので、全面的に通学路にグリーンベルト舗装と消えかかっている白線の再舗装を要望します。また加守地区にはグリーンベルトが全くないので、早急に対処をお願いします。		○			建設課：グリーンベルトと白線を再塗装済み。	市
26	当麻小学校5 (R6當小05)	当麻寺北から東の交差点付近	【グリーンベルト舗装、白線舗装と交差点横断ポイント設定を要望】 今年度より下校時の通学路が変更となったので、この区間周辺の安全対策徹底をお願いします。当麻寺北交差点から東の交差点（特に南西角）は見通しが悪いうえ、山麓線渋滞時の抜け道となっており、危険箇所となっております。道路形状（車1台分の道幅）、交差点前の狭さ、歩行導線の悪さ故、既存のグリーンベルト内を歩くのが困難な箇所があるので、片側（赤線）にも白線、グリーンベルト舗装と危険交差点付近での横断ポイント設定を願います。可能であれば、南側の水路に蓋等で道路拡張を要望します。		○			建設課：グリーンベルトと白線を再塗装済み。	市
27	当麻小学校6 (R6當小06)	当麻交番より南	【グリーンベルト舗装と白線再舗装を要望】 山麓線渋滞時の抜け道となっており、危険箇所となっている。道路形状（車1台分の道幅）が狭く、車両と児童のクリアランスが僅かしかない箇所多数あるにも拘らずに抜け道利用する車両が後を立たない状態。また、急いでいるのかスピードを落とさない車が多いので非常に危険な状態にもなっています。通行規制をして欲しいが、先ずはグリーンベルト舗装と消えかかっている白線の再舗装で通学路であることを強く示す必要があります。		○			建設課：グリーンベルトと白線を再塗装済み。	市
28	当麻小学校7 (R6當小07)	近鉄南大阪線当麻寺駅前の踏切	【歩行者の安全確保した踏切への改修を要望】 県道160号当麻寺線のため交通量が多い道路上にある踏切。 近鉄南大阪線当麻寺駅前の踏切は幅員が狭く、車両が2台行き交う時に児童生徒や歩行者は線路内に入って車を回避しないといけない、非常に危険極まりない踏切。通学時はもちろん、歩行者が安全に渡れるように歩行者用踏切設置を強く望みます。実現までに応急対応なる措置も併せてお願いします。		○			高田土木：踏切の幅幅や踏切内の白線・グリーンベルトの塗装について近鉄と協議中。	県
29	新庄中学校1 (R6新中01)	県道245号（寺口北花内）線 林堂300-1から303-6辺り	「普通自転車歩道通行可」区間の新設および一部車止めボールの撤去 歩道補修 看板撤去 横断歩道再塗装		○		○	警察：歩道幅員不足のため規制不可（幅員2m以上必要）。横断歩道は補修上申済み。 高田土木：歩道補修と車止めボール撤去を実施予定。 建設課：看板取替済み。	県・市
30	新庄中学校2 (R6新中02)	山麓線山田南交差点から山田 交差点の周辺	自転車通学生が安全かつスムーズに通行できる様に以下を要望します。 山麓線車道の走行は危険のため、やむを得ず西側の歩道を徐行走行します。東側の歩道は、自転車走行できる状態がありません（斜面・凹凸・雑草のため）。 歩道補修・「+」マーク看板撤去・横断歩道再塗装・停止線および路面標示（止まれ）再塗装		○		○	警察：補修上申済み（「山田南」の交差点は再塗装済み）。 高田土木：歩道補修と標識撤去を実施予定。	県
31	新庄中学校3 (R6新中03)	県道245号（寺口北花内）線 葛木237辺りの交差点から北方 面にかけて	信号のない交差点に路面標示（中央に反射板つきの+マーク）新設 交差点南北の停止線および路面標示（止まれ）再塗装 白線再塗装 横断歩道再塗装		○		○	警察：補修上申済み。 高田土木：交差点への路面標示を実施予定。 建設課：白線を再塗装済み。	県・市

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警 察		
32	新庄中学校4 (R5新中03)	葛木118～92付近	添付地図に記載している部分の白線再塗装を希望します。 (R5に対応していただいているが一部未塗装部分あり)		○			建設課：白線を再塗装済み。	市
33	新庄中学校5 (R4新中02)	北花内582付近	自転車通学生徒と通行車両がお互い見えにくい、「学童注意」の路面標示を南北2箇所に施して、予測通行を促してほしい。 (道路の舗装工事予定のため、完了後に施行との回答)		○			建設課：路面標示(学童注意)を設置済み。	市
34	白鳳中学校1 (R6白中01)	木戸88-1付近	長尾西交差点、歩行者用の信号機がなく、横断歩道を渡るタイミングが難しい。自動車も歩行者も気付きにくく、止まってくれないこともあり危険な為、歩行者用信号機の設置を要望します。				○	警察：歩行者用灯器の新設上新済み。今後交差点の改良も必要。	
35	白鳳中学校2 (R6白中02)	長尾281、138-10	横断歩道に子供が立っていても、停車してくれる車が少なく。朝など、スピードを出している車も多く大変危険なので、どちらかの場所に信号機の設置を要望します。		○		○	警察：押しボタン信号設置の場合、単路となることから、現在の横断歩道の場所での信号設置は不可。 ※北側に歩道（歩行者溜まり）がないため、設置は不可。 高田土木：路面標示を実施予定。	県
36	白鳳中学校3 (R6白中03)	八川104-3	現在の十分でない幅員の歩道には、お客様が行列を作り、登下校中の生徒は、車道を歩かざるを得ない危険な状況にあります。車の出入り、歩道への駐停車も頻繁で、これまで幾度となく、接触・衝突事故がありました。歩道設置（2.50m）義務に相反し、歩道設置を拒絶されております。定められた幅員の歩道を設置し、お客様が並ぶためのものではなく、歩行者の安全を最優先とするための歩道の設置を要望します。		○			高田土木：歩道整備の事業区間であり、引き続き用地交渉を進める予定。	県
37	白鳳中学校4 (R6白中04)	當麻136-1付近	路側帯が途中でなくなっている。また、道路側が狭く、路側帯も非常に狭いため、道路脇の土地購入交渉をする際に、道路を掘られぬか。交通量も多く子どもの数も多いが、白線が消えているので再塗装を要望します。さらにポールも白線上に接地し直しも要望します。		○			建設課：白線を再塗装済み。ポールについては現状のままとします。	市
38	白鳳中学校5 (R6白中05)	長尾316-39付近	横断歩道がなく、北側の狭い路側帯を歩いていると車とのすれ違いが危険である。南側の広い歩道への横断を新設して頂きたい。	○			○	警察：要望箇所の東側に信号交差点あり、信号との距離が近いために設置は不可。 学校：東側の信号交差点で南側に横断するよう、指導を行う。	県
39	白鳳中学校6 (R6白中06)	染野116-2	毎年5～6月になると、草や木が生い茂り、歩道の幅が狭くなるので、早めの除草作業をお願いしたいです。		○			国道事務所：作業実施済み。	国