

令和7年度 葛城市通学路安全合同会議 対策箇所一覧

合同点検実施箇所数

64 箇所

学校・教育委員会による対策箇所数

2 箇所

道路管理者による対策箇所数

55 箇所

警察による対策箇所数

17 箇所

番号	学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警 察		
1	新庄小学校 1 (R7新小01)	大屋11-6付近	横断歩道の待機場所が急な下り坂となっており、足をすべらせるとその先が水路となっているため早急に柵をつけてほしい。		○			建設課：北側水路際にポストコーン設置済み。	市
2	新庄小学校 2 (R7新小02)	南道穂215-1付近 南道穂217-3付近	柵の棒や支柱がグラグラしているので補修をしてほしい。		○			建設課：補修済み。	市
3	新庄小学校 3 (R7新小03)	南道穂78-3付近	雑草が茂っていて危険。景観や通行の妨げになるのはもちろん、蛇や蜂の危険性に加え、犯罪の発生を容易に想像できる状況であるため、雑草の除去を希望します。		○			高田土木：現場確認済み。除草対応を検討。	県
4	新庄小学校 4 (R7新小04)	北道穂200付近 ～167-2付近	グリーンベルト及び白線の再塗装を希望します。		○			建設課：グリーンベルト・白線塗装済み。	市
5	新庄小学校 5 (R7新小05)	北道穂126-15付近 ～南道穂1-3 付近	グリーンベルト及び白線の設置を希望します。		○			建設課：グリーンベルト・白線塗装済み。	市
6	新庄小学校 6 (R7新小06)	南道穂24-4付近 ～南道穂42-2付近	グリーンベルトの設置を希望します。		○			建設課：グリーンベルト塗装済み。	市
7	新庄小学校 7 (R7新小07)	柿本31付近⑤⑥	道路が極めて狭く非常に危険。また、道路の形状から横断歩道が見えにくいいため、車が止まらない。交差点の赤色塗装等の対応をお願いします。		○			建設課：交差点赤色塗装済み。	市
8	忍海小学校 1 (R7忍小01)	忍海400-4付近	児童が転倒もしくは用水路に転落する危険性があるため、以下の点の改善を強く要望します。 ①用水路上の鉄板蓋のズレ・隙間の修正 ②本来は鉄板蓋とコンクリはナットで固定されているものの、過半数のナットが喪失している状態のため、喪失部分のナットでの固定		○			建設課：補修済み。	市
9	忍海小学校 2 (R7忍小02)	新村370付近	近辺は往来する自動車のスピードが速く見通しも悪いこと、横断歩道や信号も無いことから児童が交通事故に巻き込まれる危険性が高いため、以下の点の改善を強く要望します。 (数年後に低学年のみの登校となる見込みの為、交通事故に対して不安視する声が多い状況) ①横断歩道の設置 ②通学路であることをわかりやすくするための標識の設置		○		○	警察：設置基準外（歩行者の滞留スペースなし、横断歩行者数が少数）。 生活安全課：看板設置済み。	市

番号	学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警 察		
10	忍海小学校3 (R7忍小03)	忍海175付近	近辺は往来する自動車のスピードが速く、横断歩道や信号も無いこと、又車が一旦停止しないことから児童が交通事故に巻き込まれる危険性が高いため、以下の点の改善を強く希望します。 ①横断歩道の設置 ②通学路であることをわかりやすくするための標識の設置		○		○	警察：設置基準外（横断歩行者数が少数）。 生活安全課：看板設置済み。 建設課：「学童注意」路面塗装済み。	市
11	新庄北小学校1 (R7新北小01)	東室120-1付近	東室の部団登校はすべてこの橋を渡り、横断歩道を渡ります。車通りが多く大変危険です。信号機設置を要望します。				○	警察：上申中。	
12	新庄北小学校2 (R7新北小02)	東室墓地の交差点	見通しの悪い交差点、車両の通行が多く危険なため、一旦停止の表示か標識の設置をお願いします。		○		○	警察：道路管理者対策が実施されており、現時点必要なしと判断 生活安全課：看板設置済み	市
13	新庄北小学校3 (R7新北小03)	東室墓地の南側	側溝の蓋がなく、子どもが落ちることもあり危険なのでグレーチングで蓋をするなど、対応をお願いしたいです。また、グリーンベルトの再塗装をお願いします。		○			建設課：水路際ポストコーン設置済み、グリーンベルト塗装済み。	市
14	新庄北小学校4 (R7新北小04)	文化幼稚園東側の溝	洪水時、川と道路の境目がわからなくなるほど水位が上がります。危険なので対策をお願いします。また、可能であれば、白線とグリーンベルトの設置をお願いします。		○			高田土木：河川内の土砂浚渫を検討中。	県
15	新庄北小学校5 (R7新北小05)	疋田墓地西側の信号	横断歩道が破損していますので修復をお願いします。				○	警察：上申中	
16	新庄北小学校6 (R7新北小06)	小学校北門付近の遮断機付近	線路付近のアスファルトが破損しています。修復をお願いします。		○			建設課：アスファルト補修済み	市
17	新庄北小学校7 (R7新北小07)	疋田382-3付近	横断歩道が消えていますので修復をお願いします。				○	警察：上申中。	
18	新庄北小学校8 (R7新北小08)	西川歯科の前	マンホールとアスファルトに段差があり、つまずくためアスファルトの修復をお願いします。		○			建設課：補修済み。	市
19	新庄北小学校9 (R7新北小09)	疋田78-12付近	通学路が変更になった箇所ですが、見通しが悪く危険なため、カーブミラーの設置をお願いします。		○			建設課：カーブミラー設置済み。	市
20	新庄北小学校10 (R7新北小10)	疋田214-3付近	南側から侵入した際、東へ抜ける道路の見通しが悪く危険なので徐行の表示をつけてほしい。カーブミラーがあるが、危険なスピードで侵入する車をよくみかけます。		○			建設課：「学童注意」路面塗装済み。 生活安全課：看板設置済み。	市
21	新庄北小学校11 (R7新北小11)	疋田278-6付近	交差点に自販機やガレージがあり、見通しが悪いため危険箇所となっています。徐行か停止線などの対策をお願いします。		○			建設課：「交差点注意」路面塗装済み。 生活安全課：看板設置済み。	市
22	磐城小学校2 (R7磐小02)	南今市61	児童が車道に飛び出ないように、柵の設置を要望します。R6年度柵を設置済みですが、続けて北側全てと南側にもつけていただきたいです。		○			建設課：来年度設置を検討。	市
23	磐城小学校3 (R7磐小03)	南今市466	用水路のところに柵が途中までしかないので、ついていない所につけていただきたいです。		○			建設課：ポストコーン設置済み。	市

番号	学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警察		
24	磐城小学校 4 (R7磐小04)	大畑137付近	東西にかけて歩行者の誘導線と飛び出し坊やの設置を希望します。		○			建設課：交差点赤色塗装済み。 生活安全課：飛び出し坊や設置済み。	市
25	磐城小学校 5 (R7磐小05)	長尾471付近	軽自動車や原付の通り抜けが多く、軽自動車一台が通ると児童が安全歩行する幅が一切無くなってしまい大変危険なため、時間帯での通り抜け禁止を要望します。 看板が色褪せ傾いているため、看板の付け替えも要望します。		○		○	警察：設置基準に該当せず（通学時間帯に通過車両が少数）。 生活安全課：看板取替済み。	市
26	磐城小学校 6 (R7磐小06)	長尾388-1付近	衝突事故が多発しているため、点滅信号の設置と、道路に止まれるの白線を要望します。				○	警察：道路管理者対策が実施されており、現時点必要なしと判断（外側線が引かれており、優先関係が明らかである）。 建設課：交差点赤色塗装済み。	
27	磐城小学校 7 (R7磐小07)	八川93付近	歩道を斜めに渡る子供が右折車とぶつかりそうになっていた事があり、歩道、信号が無いと危険なため、歩道と信号機の設置を要望します。				○	警察：来年度、歩行者用灯器と横断歩道の設置を上申予定。	
28	磐城小学校 8 (R7磐小08)	八川151-17付近	歩道があまりにも狭く、児童の安全歩行幅を確保できず、溝に落ちている児童が居た。歩道を拡張するかグレーチングを設置してほしい。		○			建設課：鉄板敷設及びポストコーン設置済み。	市
29	磐城小学校 9 (R7磐小09)	木戸185-1付近 木戸160付近	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。		○			建設課：白線塗装済み。	市
30	磐城小学校10 (R7磐小10)	長尾412付近	溝に低学年の子が落ちそうになっていて危険なので、道路幅の拡張か、柵もしくはグレーチングの設置を要望します。		○			建設課：ポストコーン設置済み。	市
31	磐城小学校11 (R7磐小11)	尺土55付近	踏切側からの軽自動車や原付の通り抜けが多く危険なため、部団集合場所に飛び出し注意の看板設置を要望します。		○			生活安全課：飛び出し坊や設置済み。	市
32	磐城小学校12 (R7磐小12)	兵家129付近	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。		○			建設課：白線塗装済み。	市
33	磐城小学校13 (R7磐小13)	南今市109-3付近 南今市158-1付近	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。		○			建設課：白線塗装済み（道路肩なし部分対応不可）。	市
34	磐城小学校14 (R7磐小14)	木戸203-1付近	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。		○			高田土木：再塗装を検討。 建設課：白線塗装済み。	県
35	磐城小学校15 (R7磐小15)	大田498付近	地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。		○			建設課：白線塗装済み。	市
36	當麻小学校1 (R7當小01)	今在家48付近	この周辺に登下校をしている児童がいるため、グリーンベルト・白線の舗装を要望します。		○			建設課：グリーンベルト・白線塗装済み。	市
37	當麻小学校 2 (R7當小02)	今在家123付近	白線が薄くなっている所があるため、再舗装を要望します。		○			建設課：白線塗装済み。	市

番号	学校名及び通し番号	危険箇所 の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警 察		
38	当麻小学校3 (R7當小03)	勝根セブンイレブン出入口	コンビニへの車両出入りがあり、通学路注意喚起が必要。新たに登下校している児童がいるので白線の再舗装とグリーンベルト舗装を要望します。		○			建設課：グリーンベルト・白線塗装済み。	市
39	当麻小学校4 (R7當小04)	勝根セブンイレブンより西側の道路	交差点を渡って通学してくる児童がいるので交差点からのグリーンベルトが必要かと思います。		○			建設課：グリーンベルト塗装済み。	市
40	当麻小学校5 (R7當小05)	当麻118-4付近	白線が薄くなっているのと、朝夕の抜け道となっており交通量も多くカーブで児童が見えづらくなるので⑥の地点にポストコーン設置と曲がり角の通路幅の十分な確保が必要で注意喚起のためにグリーンベルト、横断線部周辺にカラー舗装(ベンガラ)など要望します。 ※速度規制や車両規制など抑制の対策も必要		○			建設課：白線の引き直しとグリーンベルト塗装済み。横断歩道周辺を赤色塗装済み。	市
41	当麻小学校6 (R7當小06)	加守交差点より山手側	加守交差点より山手側の白線が薄くなっています。引き直しを要望します。 ※交差点から池の手前までグリーンベルト/神社まで白線		○			建設課：白線塗装済み。	市
42	当麻小学校7 (R7當小07)	染野第一駐車場前T字路付近	ポストコーンが破損していたので新しくしてほしいです。		○			建設課：ポストコーン再設置済み。	市
43	当麻小学校8 (R7當小08)	染野公民館より少し下がった所左側	飛び出し注意などの看板(飛び出し坊や)の設置を要望します。また、横断指導線の設置も希望します。		○			生活安全課：染野駐車場出入口の道路交差点部分に飛び出し坊や設置済み。	市
44	当麻小学校9 (R7當小09)	染野交差点から学校に上がっていく途中	白線が薄くなっています。再舗装を要望します。		○			建設課：白線塗装済み。	市
45	当麻小学校10 (R7當小10)	石光寺駐車場前	白線が薄くなっています。再舗装を要望します。		○			建設課：白線塗装済み。	市
46	当麻小学校11 (R7當小11)	平田古池の西側道路	見通しが悪く、車の抜け道になっていてスピードが出ているので、出会い頭に危ないことが何度もあったのでミラー設置を要望します。 ※抜け道としての利用抑制デザイン舗装も要望します。		○			建設課：破線停止線及び「注意」表示を設置済み。	市
47	当麻小学校12 (R7當小12)	当麻75-15付近	飛び出し注意の看板を取り替えてほしいです。		○			生活安全課：飛び出し看板取替済み。	市
48	当麻小学校13 (R7當小13)	当麻433付近	北側から来る車が交差点に差し掛かる時、下校中の生徒が見えづらいので、ミラーかそれに変わる対策をお願いしたいです。 ※当麻北交差点から学校までグリーンベルト		○			建設課：グリーンベルト塗装済み。	市
49	当麻小学校14 (R7當小14)	当麻小学校前道路	白線が薄くなっています。グリーンベルト併せて舗装を要望します。		○			建設課：白線・グリーンベルト塗装済み。	市
50	当麻小学校15 (R7當小15)	当麻北交差点付近	白線が薄くなっています。引き直しを要望します。 ※丸印とは反対側に白線とグリーンベルト舗装を新設要望(主要通学路のため)		○			建設課：白線・グリーンベルト塗装済み。	市

番号	学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警察		
51	當麻小学校16 (R7當小16)	當麻北交差点付近～當麻共同墓地付近	主要通学路。全く白線・グリーンベルトがないので要望します。 耕作放棄地が資材置き場になり朝タダンプ等の往来が頻繁になっているので危険にさらされています。		○			建設課：白線・グリーンベルト塗装済み。	市
52	當麻小学校17 (R7當小17)	平田駐車場から當麻寺駅	交通量の多い南北線。通学している児童が多い為、グリーンベルトの設置を希望します。		○			建設課：グリーンベルト塗装済み。	市
53	當麻小学校18 (R7當小18)	當麻寺駅前の踏切	近鉄南大阪線當麻寺駅前の踏切は幅員が狭く2台行き交う時に児童生徒や歩行者は線路内に入って車を回避しないといけない、非常に危険極まりない踏切。通学時はもちろん歩行者が安全に渡れるように歩行者用踏切設置を強く望みます。		○			高田土木：踏切の拡幅や踏切内の白線・グリーンベルトの塗装について近鉄と協議中。	県
54	當麻小学校19 (R7當小19)	當麻小学校・當麻小学校付属幼稚園正門前	学校・幼稚園前の横断歩道の再塗装。横断部周辺の道路はカラー塗装（緑）へ要望します。		○		○	警察：上申中 建設課：横断歩道周辺を赤色塗装済み。	市
55	新庄中学校1 (R7新中01)	南道穂239付近 (田中齒科西側)	「普通自転車歩道通行可」の歩道の延長を要望します。 現在、南北の歩道までしか自転車走行できないため、その続きの東西の歩道(約80mの区間)までの延長を要望します。自転車で車道走行すると、追い越しの車両が対向車線にはみ出すため、対向車両の安全確保ができないうえ、別ルートの通学生徒の安全も確保し難くなっている状況です。	○			○	警察：設置基準に該当せず。 学校：安全指導を実施。	
56	新庄中学校2 (R7新中02)	県道245号(寺口北花内)線 林堂300-1から303-6辺り	13歳未満の1年生のみ歩道の自転車走行ができる。多くの自転車通学生徒は、自転車を引いて歩道を歩くまたは車道を自転車走行する。車道走行すると、後方から自転車を追い越しする車両が対向車線にはみ出すため、対向車両の安全を妨げる。歩道を引いて歩く場合は、車止めが邪魔になり、徒歩通学生徒の進路を妨げてしまう。「普通自転車歩道通行可」の新設を要望します。	○			○	警察：設置基準に該当せず。 学校：安全指導を実施。	
57	新庄中学校3 (R7新中03)	新庄454-2 (商工会周辺)	商工会駐車場の一部は、本校教職員の駐車場として利用しており、また、保護者が自家用車で生徒の送迎をする際の乗降場所にもなっています。徒歩通学生徒や車両の接触事故防止のため、カーブミラー周りの樹木の定期的な手入れのご指導を要望します。		○		○	警察：道路管理者での対応願う。 建設課：建設課管理のミラーではない。 生活安全課：大字区長に要望し、対応済み。今後も必要に応じて要望を行う。	市
58	新庄中学校5 (R7新中05)	南道穂239付近から大屋224(ハイツ)辺り。新庄214鳥居から西方向。	消えていたり、薄れている車道外側線の再塗装を要望します。		○			建設課：白線塗装済み。	市
59	新庄中学校6 (R6新中02)	山麓線山田南交差点から山田交差点周辺	歩道の補修は施工いただきました。 写真1および2の路面標示再塗装が未施工。 写真5の横断歩道再塗装が未施工。 写真6の老朽化し、通学時に引っ掛かりそうな標識(＋マーク)の撤去が未実施。 諸事情により施工できない場合は、ソフト面での対応策を講じるのでお伝えください。		○		○	警察：上申中 高田土木(交差点標識)：撤去済み。	県

番号	学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・ 教育委員会	道路管理者	その他	警察		
60	新庄中学校 7 (R6新中03)	県道245号(寺口北花内)線 葛木237辺りの交差点から北方面にかけて	白線再塗装は施工いただきました。 写真3の停止線及び路面標示(止まれ)の再塗装(北側と南側の2箇所)が未施工。 路面標示(中央に反射板付きの+マーク)はこの6月に施工いただきました。 写真5の横断歩道再塗装が未施工。				○	警察：上申中	
61	白鳳中学校 1 (R7白中01)	①③長尾281 ②長尾138-10付近 ④長尾308付近	①村上モーター前、②もつ鍋山松店前交差点に信号がなく、車のスピードも速いので危険である。どちらかに信号の設置か、または車からよく見える通学路の標識の設置を希望します。③④消えかけている路側帯や横断歩道の再塗装も重ねて要望します。信号機の設置が困難な場合は、横断歩道前後の赤色塗装等の検討をお願いします。		○		○	警察：設置基準外 道路管理者とカラー舗装検討中 横断歩道については上申中 高田土木：1-①の方が使用者が多いため、こちらの横断歩道の前後に注意喚起対策の実施を検討。 建設課：白線・ゾーン30路面表示再塗装済み。 生活安全課：看板設置済み。	県・市
62	白鳳中学校 2 (R7白中02)	竹内256-9付近	葛城市當麻庁舎前の交差点を西から東に下りてきて左折する際、勢いよく曲がってきて接触しそうで危険である。注意喚起するような看板等の設置を希望します。		○			高田土木：電柱に巻き看板(横断者注意)を市へ依頼。 見通しが悪い原因が、電柱及び歩道の歩行者用上屋の柱のため、児童がその死角に入らないように学校へ指導依頼。 生活安全課：看板設置済み。	県・市
63	白鳳中学校 3 (R7白中03)	兵家118付近	歩行者用押しボタンが破損しているので、修理を要望します。				○	警察：仮対策済み。	
64	白鳳中学校 4 (R7白中04)	當麻119~251付近	街灯がなく、生徒の通学が危険なので、街灯の設置を希望します。		○			生活安全課：大字区長と協議中。	市