

葛城市通学路安全対策要望書

葛城市PTA協議会統一様式

毎年5月～6月の各学校PTAにおける通学路点検で、前年度の要望箇所の改善状況および過去の要望に対する返答内容を確認の上、学校内の立哨指導などで対応しきれない問題箇所を、優先度の高い順に下の表に記入して提出してください（目安は3箇所程度）。

1つの要望箇所につき地図の用紙と写真や画像の用紙を1枚ずつ提出してください(用紙はA4サイズ・イメージ図参照)。

※6月中旬に、各学校PTA会長(または作成担当者)が学校教育課に直接提出(電話連絡の上持参し、内容について相談と確認)

※該当箇所の大字区長様に、PTAから市へ要望書を提出した旨を必ず連絡

※提出資料の控えは各学校PTAでファイルなどに綴って保管

学校名	新庄小学校 PTA		申請日
優先度順位	住所など	校区大字名	具体的な内容
(例)	長尾85付近	長尾	地図の赤線部分の白線再塗装とグリーンベルト塗装を要望します。 ※塗装範囲と、道路の左右どちら側に施工するのかを、 <u>地図上に明確に記入</u>
1	大屋11-6付近	大屋	赤丸→早急に柵をつけてほしい。横断歩道の待機場所が急な下り坂となっており、足をすべらせるとその先が水路となっているため非常に危険 / それにあわせて青線の部分も柵などをつけてほしい
2	南道穂215-1付近 南道穂217-3付近	北道穂西	柵の棒や支柱がグラグラしている
3	南道穂78-3付近	南道穂南	雑草が茂っていて危険。景観や通行の妨げになるのはもちろん、蛇や蜂の危険性に加え、犯罪の発生を容易に想像できる状況である。

葛城市通学路安全対策要望書(その2)

葛城市PTA協議会統一様式


優先度順位	住所など	校区大字名	具体的な内容
4	北道穂200付近 ～167-2付近	北道穂東	グリーンベルト更新
5	北道穂126-15付近 ～南道穂1-3付近	北道穂東	グリーンベルト設置 白線設置
6	南道穂24-4付近 ～南道穂42-2付近	南道穂北	グリーンベルト設置

葛城市通学路安全対策要望書(その3)

葛城市PTA協議会統一様式

7	柿本31付近⑤⑥	東室	道路が極めて狭く非常に危険。道路の形状から横断歩道が見えにくいため、車が止まらない。
---	----------	----	--

R7 新小 01






R7 新小 02





R7 新小 03





R7 新小 04





R7 新小 05





R7 新小 06





R7 新小 07

