

令和4年度葛城市通学路安全合同会議要望箇所資料

合同点検実施箇所数 51 箇所

学校・教育委員会による対策箇所数 26 箇所

道路管理者による対策箇所数 35 箇所

警察による対策箇所数 8 箇所

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・教育委員会	道路管理者	その他	警察		
1	新庄小学校1 (R4新小01)	南道補42-2付近	一方通行ではあるが、道幅が狭く、車と児童が接触する危険性がある。時間帯の車両の通行止めを希望。	○			○	時間帯の通行止めについては、まずは現地調査を実施する。引き続き学校における安全指導を実施。	
2	新庄小学校2 (R4新小02)	新庄419-2付近	屋敷山公園北側の歩道橋について、老朽化のため歩道橋の修繕を要望。	○				歩道橋の補修については修繕対応は難しい。学校における安全指導を実施。	
3	新庄小学校3 (R4新小03)	新庄419-2付近	新庄交差点東側道路について、白線が消えているので再塗装を要望。		○			白線の引き直しについては、R5以降に実施予定。	葛城市
4	新庄小学校4 (R4新小04)	新庄419-2付近	新庄交差点の横断歩道について、白線等が消えているので再塗装を要望。				○	引き直し。R4もしくはR5に実施	
5	新庄小学校5 (R4新小05)	北道穂付近	朝の通学時間帯に交通量が多く、分譲住宅の開発により子どもが増えることが予想されるため横断歩道の新設を要望。		○		○	横断歩道の設置については道路管理者による歩行者たまりを設置いただきR5以降に実施予定。	葛城市
6	新庄小学校6 (R4新小06)	北花内633-1付近	神明神社からJR踏切にかけての道路沿いの水路について、水路幅が大きくて、深いため大雨時には増水するため、水路に蓋をしてほしい。	○				側溝に蓋をかけるのは難しい。学校における安全指導を実施。	
7	新庄小学校7 (R4新小07)	北花内619-2付近	神明神社からブリマージュ新庄にかけての道路沿いの水路について、水路幅が大きくて深いため、大雨時には増水する。具体的な要望はなし	○				用水路に蓋をするのは難しい。学校における安全指導を実施。	
8	新庄小学校8 (R4新小08)	北花内341付近	健康福祉センター南側のT字路について、車が多いことと曲がる車が飛び出してくる。健康福祉センター北側のT字路がクランクになっていて、車がきているか見えづらい。	○				車が多く曲がる車が飛び出してくること、健康福祉センター北側のT字路がクランクになっていて、車がきているか見えづらい点についての対応策は難しい。学校における安全指導を実施。	
9	新庄小学校9 (R4新小09)	柿本184-16付近 柿本145-1付近 柿本130-1付近	白線及び停止線の再塗装を要望。		○		○	白線の引き直しについてはR4年度実施。停止線についてはR4もしくはR5に実施	葛城市
10	新庄小学校10 (R4新小10)	南道穂150-3	小山牛乳店の道路沿いの水路について、道幅が狭く豪雨の時は増水しやすく子どもが転落する危険性があるため、蓋をするなどの対策を要望。また、足形マークが消えているので再塗装を要望。	○	○			側溝に蓋を設置するのは難しい。防護柵なら設置可能だが近隣地の協力が必要。要望のあった止まれマークについては、今後、実施可能か否か検討する。学校における安全指導を実施。	葛城市
11	新庄小学校11 (R4新小11)	中戸180-2付近	朝夕は車両が多い道路であるため、道路に別添写真のマークを付けてほしい。		○			学童注意の路面標示を2カ所設置する。	葛城市
12	新庄小学校12 (R4新小12)	中戸389付近	足形マークを要望			○		学校で足形マーク設置済。	
13	新庄小学校13 (R4新小13)	中戸180-3付近	車の抜け道になっているので地図で示した箇所にカーブミラーを付けてほしい。		○			カーブミラーの設置については区長及び地元同意が必要ですのでご相談いただきたい。	葛城市
14	新庄小学校14 (R4新小14)	中戸222付近	地図で示した箇所にグリーンベルトの新設を要望。		○			グリーンベルトについてはR4年度実施。	葛城市
15	新庄小学校15 (R4新小15)	中戸389付近	地図で示した部分に通学路と分かるような表示とグリーンベルトの新設を要望。		○			グリーンベルトについてはR4年度実施。通学路マークは可否検討。	葛城市

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・教育委員会	道路管理者	その他	警察		
16	忍海小学校1 (R4忍海小24)	忍海390-1付近ガード下	ガード下の道幅が狭く、水路もあるため危険である。転落防止の対策を要望。	○	○			転落防止柵等の設置。一部設置済だが、耕作者1名が難色を示し全区間実施は難しい。学校における安全指導をあわせて実施。	葛城市
17	忍海小学校2 (R4忍海小20)	脇田275付近交差点	交通量が多く信号もない、路側線の新設又は一旦停止の設置を希望。	○	○			路側帯については来年度以降実施予定。一旦停止の設定については現時点では難しい。学校における安全指導を実施。	葛城市
18	忍海小学校3 (R4忍海小19)	脇田171 共同作業所付近のカーブ	交通量が多く信号もない、白線の再塗装や看板灯の設置を希望。	○	○			白線の再塗装については、R4年度実施。信号の設置については難しい。学校における安全指導を実施。	葛城市
19	忍海小学校4 (R4忍海小04)	忍海459付近交差点	国道24号線に通り抜ける車が多く、出会い頭の事故の恐れが非常に高い。一旦停止の再塗装と交差点のカラー化等を希望。	○	○		○	一旦停止の再塗装はR4もしくはR5に実施。今年度は交差点マークのみ実施し、交差点のカラーについては、これ以降の状況に応じて必要か否かを検討する。学校における安全指導をあわせて実施。	葛城市
20	新庄北小学校1 (R4新小北01)	東室120-1付近	交通量の多い市道であり、横断歩道はあるもののスピードを出す車が多い。横断歩道のイメージランプなどスピードを減速させるような対策を希望。		○			イメージランプ等の設置については、R5年度実施予定。	葛城市
21	新庄北小学校2 (R4新小北02)	東室62付近	西室セブンイレブンのある交差点の信号を回避し、抜け道として利用する間が非常に多い。通学時間帯の通行止めもしくはイメージランプなどスピードを減速させるような対策を希望。	○				通学時間帯通行止は近隣住民の同意が必要であるがこの場所では難しい。交差点カラー塗装済であるため、イメージランプは設置しない。学校における安全指導を実施。	
22	新庄北小学校3 (R4新小北03)	足田19、正光寺付近	交通量が多く、見通しが悪く危険である。信号機の設置もしくはイメージランプなどスピードを減速させるような対策を希望。	○	○			信号機の設置はこの箇所では難しい。イメージランプ等の設置についてはR5年度以降必要か否かを検討する。学校における安全指導を実施。	葛城市
23	新庄北小学校4 (R4新小北04)	足田44-1付近	交通量が多く、スピードを出している車が多く、横断する際に子どもたちの姿が見にくく危険である。今年度通学時間帯に子どもの傘と車が接触するという事例が起きているため、イメージランプ若しくは横断歩道の設置を要望。		○			イメージランプはR5年度以降に設置。横断歩道の設置については待避所が確保できないため難しい。	葛城市
24	新庄北小学校5 (R4新小北05)	足田147-43付近	交通量が多く、スピードを出している車が多く、横断する際に子どもたちの姿が見にくく危険である。イメージランプの設置を要望。		○			イメージランプはR5年度以降に設置	葛城市
25	新庄北小学校6 (R4新小北06)	足田259住宅付近	道が狭く、交通量も多い。狭い道であるのにトラックなども通行している。通学時間帯の通行止めを要望。(学校までの一本道の通行止めを要望。)	○				道路の幅員、車の通行状況を鑑みると通学時間帯の通行止めが必要であるか疑問である。要望箇所の延長も長いので、耕作者の同意が得られるか。できるのであれば、学校における安全指導を実施願いたい。	
26	磐城小学校1 (R4磐城小01)	八川70-2付近 尺土駅西側踏切	地図の赤線部分の踏切内及び付近の白線・停止線・止まれ・ダイヤモンドの再塗装を要望。		○			踏切道であるため、近鉄と協議が必要。踏切内及び付近の白線、停止線、止まれ、ダイヤモンドの再塗装については次年度以降の近鉄との協議終了後実施予定	葛城市
27	磐城小学校2 (R4磐城小02)	長尾310~326 長尾281付近	地図の赤線部分の磐城交差点から長尾神社付近の白線・グリーンベルト及び地図赤矢印部分、地図青矢印部分のゾーン30の再塗装を要望。		○			白線、グリーンベルト、ゾーン30の再塗装をR4年度に実施予定。	葛城市
28	磐城小学校3 (R4磐城小03)	兵家118付近	地図の赤線部分の兵家イートピア交差点東側の歩道が狭いため、ガードレールの設置を要望します。(交差点改良の計画があるらしいですが、何らかの対策を希望。) また、柵が壊れている箇所があるため修理も要望。	○	○			壊れている柵については、道路管理者である高田土木事務所にて修繕済み。歩道が狭い点について、本交差点は市の事業により交差点改良の計画があり、R5以降に実施予定のため、それまでの間は学校における安全指導を実施。	県 葛城市
29	磐城小学校4 (R4磐城小04)	長尾408-7~466付近	地図の赤線部分(磐城小学校区学童保育所北西角の交差点から竹内街道に抜ける道)にスクールゾーン(通学時間帯の通行止め)を要望。また、区間内にある看板(3カ所)の再塗装を要望。	○		○		看板の再塗装については、市生活安全課において実施予定。スクールゾーンの設定及び登校時間帯通行止について、本区間はすでにゾーン30のエリアである。時間帯の通行止めについては、近隣住民の同意が必要であるため近隣住民及び区長等の同意が得られれば再度要望願いたい。学校における安全指導を実施。	
30	磐城小学校5 (R4磐城小05)	長尾412付近	地図赤矢印部分(磐城小学校区学童保育所北西角)交差点の横断歩道とゾーン30の再塗装を要望。		○		○	横断歩道の再塗装はR4もしくはR5に実施(警察)、ゾーン30の再塗装についてはR4年度実施予定。	葛城市

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・教育委員会	道路管理者	その他	警察		
31	磐城小学校6 (R4磐城小06)	尺土55-3~52-6付近	児童の集合場所が道路上で車の交通量が多いため、地図の赤線部分の尺土部団の児童集合場所から南向きの道路にグリーンベルトの新設を希望。(出来れば道路の両側、もしくは西側)		○			グリーンベルトの設置に(西側)については、R5以降に実施予定。	葛城市
32	當麻小学校1 (R4當麻小01)	當麻寺北門三叉路	見通しが悪く、カーブミラーだけでは危険。お寺の近くということもあり景観も考慮しつつ、路面へ一時停止線の新設を希望。	○				この箇所の一時停止については道路の状況からは設置できない。学校における安全指導を実施。	
33	當麻小学校2 (R4當麻小02)	染野、小学校西三叉路道路	昨年、横断歩道の設置を要望させてもらたが不可とのことだったので、車がスピードダウンをするような視覚的なものを設置要望したい。通学路であると認識してもらうため「減速」「通学路」などの路面標示を要望。	○				グリーンベルト設置区間であるため、通学路の認識は可能。カラー舗装もこの箇所では難しいため、一旦は学校における安全指導を実施。	
34	當麻小学校3 (R4當麻小03)	加守、吉川国工業所の向かい	車道と歩道を遮る柵がなく危険なため、ガードレールの新設を要望。		○			R4年にガードパイプを設置予定。(植栽撤去箇所については本路線はガードレールではなくガードパイプを設置している。)	国
35	當麻小学校4 (R4當麻小04)	今在家130-1付近	部団の集合場所。東側の建物が死角になっており、低学年を含む児童が道路まで出て左右の確認後、横断をしているので非常に危険。道路への注意喚起措置を要望します。「児童横断あり」「カラー舗装」など。		○			学童注意の路面標示を2カ所、R4年度に設置予定。	葛城市
36	當麻小学校5 (R4當麻小05)	加守、加守交差点	児童が車道を横断し危険なため、防犯カメラの設置を要望します。	○				市防犯カメラの設置については補助金を交付して区で設置いただいているため、区長にご相談いただきたい。それまでの間は学校における安全指導を実施。	
37	當麻小学校6 (R4當麻小06)	當麻335 小路邸前T字路	勢いよくスピードを出して曲がってくる車やバイクが多く、通学中の児童から車やバイクが全く見えず危険。カーブミラーの設置を要望。	○	○			カーブミラーの設置については、区長及び地元同意が必要なため、お声がけいただきたい。学校における安全指導を実施。	葛城市
38	當麻小学校7 (R4當麻小07)	當麻、アルト工芸前	ゴミ捨て場横の溝が相当深いにも関わらず、ガードレールが途中までしかなく、グレーチングも未設置箇所であり危険。グレーチング又はガードレールの設置を要望。		○			ガードレールもしくはガードパイプの設置をR4年度に実施予定。	葛城市
39	當麻小学校8 (R4當麻小08)	當麻、當麻幼稚園前	歩道に木がはみ出しており、児童が通る際、木をよけるために車道にはみ出してしまったり、夏季花に飛来するハチが危険。持ち主に剪定していただくよう要望。	○				土地所有者による剪定が基本となるため所有者にお声がけいただきたい。学校における安全指導を実施する。	
40	當麻小学校9 (R4當麻小09)	今在家公民館付近の道路	登校班の集合場所までの道路上に瓦落下の危険があります。地震などの際にはさらに危険である。	○				瓦落下防止への対応については、所有者にお声がけいただきたい。学校における安全指導を実施する。	
41	當麻小学校10 (R4當麻小10)	今在家127-4	児童のとおり道路上に瓦・土壁落下の危険があります。地震などの際はさらに危険です。交互信号を回避するための抜け道となっており、車もよくとおるため危険である。	○				瓦、土壁落下防止への対応については、所有者にお声がけいただきたい。学校における安全指導を実施する。	
42	當麻小学校11 (R4當麻小11)	當麻47-10付近	県道160号當麻寺線にある歩道が一部未完成のまま。歩行時、歩道が一部ないため、車道にはみでて歩道に戻るため危険。歩行者が安全に通行できるよう早期完成を要望。	○	○			用地買収が必要なため、買収完了すれば実施する。それまでの間は学校における安全指導を実施。	県
43	新庄中学校1 (R4新中01)	東室20~30にかかる橋 (高田川)の付近	南北に走行する車両が、横断歩道の発見が遅れないように、両サイドに「ダイヤモンド」の路面標示を要望。また、東西に走行する軽車両(車両)の存在を予測できるように、交差点マーク(中央に反射板付き)の路面標示を要望。		○		○	ダイヤモンドについてはR4もしくはR5に実施(警察)。交差点注意の路面標示はR4年度に実施(葛城市)	葛城市
44	新庄中学校2 (R4新中02)	北花内582付近	自転車通学生徒と通行車両がお互いに見えにくいいため、「学童注意」の路面標示を南北2カ所に設置し、予測通行を促してほしい。	○	○			舗装状態が悪く、R5年度以降に舗装工事を実施予定しており、学童注意の路面標示については、舗装工事にあわせて実施予定。それまでの間は学校における安全指導を実施。	葛城市

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由・要望内容	対策実施担当				具体的な対策内容、検討事項等	対策担当道路管理者 (市町村・県・国)
				学校・教育委員会	道路管理者	その他	警察		
45	新庄中学校3 (R4新中03)	中戸28付近	緑石の欠落部分の修繕を要望。		○			R4年に補修対応済み。	葛城市
46	新庄中学校4 (R4新中04)	林堂71付近	「交差点注意」の路面標示の再塗装を要望。また、経年劣化により倒れる恐れのある看板の撤去を要望。		○	○		路面標示については、R5年度以降に実施予定。劣化看板については撤去済み。デリネーター（ポール）については取り替え済み。	葛城市
47	白鳳中学校1 (R4白中01)	太田	市道の路側線が所々薄くなってきているので、再塗装を要望。		○			路側線の再塗装については、R4年度に舗装工事実施済みであり、その際に対応済み。	葛城市
	白鳳中学校2 (R4白中02)		カーブで前方が見にくいいためカーブミラーの設置を希望	○	○			カーブミラーの設置については、区長及び地元同意が必要なため、お声がけいただきたい。学校における安全指導を実施。	葛城市
48	白鳳中学校3 (R4白中03)	竹内	国道166号線から、スポーツセンターに入る道。R2年3月に信号機が設置されたが赤信号に気付かず直進する車が多いため、信号機ありの看板や路面標示や道路に減速するためのハンプ等の設置を要望。		○	○		「信号機あり」の看板についてはR5年度以降に設置するかどうかを検討中（市生活安全課）。道路標示や減速させるための対策については、R5年度以降で設置予定（県高田土木事務所）。	県
49	白鳳中学校4 (R4白中04)	長尾、村上モータース前 長尾、山松前交差点	村上モータース前、山松前交差点を渡る生徒が多く、信号がなく車もスピードを出しているため危険。どちらかに信号機を付けることを検討いただきたい。	○			○	信号機の設置については死亡事故も起きていることから、まずは現地調査を実施する。ただし両方に設置はできないので、どちらかひとつになる。現地調査後の回答についてはR5年度以降に回答する。それまでの間、引き続き学校における安全指導を実施。	
50	白鳳中学校5 (R4白中05)	当麻寺駅～駐在所周辺	当麻寺駅～駐在所周辺の路側線の白線、及び「止まれ」の足型表示が消えたり薄くなっているため、再塗装を要望。		○			当麻寺駅～駐在所周辺の路側線の白線が薄くなっている箇所については、R4年度に実施予定（県高田土木事務所）。「止まれ」の足型表示についてもR4年度に実施予定（市生活安全課）。	県
51	白鳳中学校6 (R4白中06)	新在家、国道165号歩道	国道165号高田バイパス沿いの歩道にある垣根の手入れを要望。車の運転手や周りの視線が届くようにしてほしい。		○			垣根の手入れについては、R4年度に実施済み。	国