

## 葛城市立学校通学路における3観点に該当する危険箇所

新庄中

【3観点】

- A. 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
- B. 過去に事故至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
- C. 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

危険度順位	危険箇所（住所等）	該当観点	具体的内容
1	弁之庄34（弁之庄北側信号）付近	B	自転車通学生が、スムーズに歩道に進入できず滞留してしまう。
2	南道穂239（田仲歯科西側）付近	B	見通しが悪く、ヒヤリハット事例が減らない。
3	新庄13（中井産業）付近	B	道路幅が狭く、見通しも悪い。
4	西辻222（西辻神社）付近	A	複雑な形状の五差路で、あらゆる方向から車両が進入する。