

葛城市通学路安全対策要望書

葛城市PTA協議会統一様式

毎年5月～6月の各学校PTAにおける通学路点検で、**前年度の要望箇所の改善状況および過去の要望に対する返答内容を確認の上**、学校内での立哨指導などで対応しきれない問題箇所を**約3箇所程度に絞り込み**、優先度の高い順に下の表に記入して提出してください。

1つの要望箇所につき地図の用紙と写真や画像の用紙を1枚ずつ提出してください(用紙はA4サイズ・イメージ図参照)。

※**6月中旬**に、各学校PTA会長(または作成担当者)が**学校教育課に直接提出**(電話連絡の上持参し、内容について相談と確認)

※該当箇所の大字区長様に、PTAから市へ要望書を提出した旨を必ず連絡

※提出資料の控えは各学校PTAでファイルなどに綴って保管

学校名	葛城市立新庄中学校1枚め		申請日	令和6年6月 日
優先度順位	住所など	校区大字名	具体的内容	
(例)	長尾85付近	長尾	地図の赤線部分の白線再塗装とグリーンベルト塗装を要望します。 ※塗装範囲と、道路の左右どちら側に施工するのかを、 地図上に明確に記入	
1	県道245号(寺口北花内)線 林堂300-1から303-6辺り	林堂	「普通自転車歩道通行可」区間の新設および一部車止めポールの撤去 歩道補修 看板撤去 横断歩道再塗装	
2	山麓線山田南交差点から 山田交差点の周辺	山田	自転車通学生が安全かつスムーズに通行できる様に以下を要望します。 山麓線車道の走行は危険のため、やむを得ず西側の歩道を徐行走行します。東側の歩道は、自転車走行できる状態ではありません(斜面・凹凸・雑草のため)。 歩道補修・「+」マーク看板撤去・横断歩道再塗装・停止線および路面標示(止まれ)再塗装	
3	県道245号(寺口北花内)線 葛木237辺りの交差点から 北方面にかけて	葛木	信号のない交差点に路面標示(中央に反射板つきの+マーク)新設 交差点南北の停止線および路面標示(止まれ)再塗装 白線再塗装 横断歩道再塗装	

葛城市通学路安全対策要望書

葛城市PTA協議会統一様式

毎年5月～6月の各学校PTAにおける通学路点検で、**前年度の要望箇所の改善状況および過去の要望に対する返答内容を確認の上**、学校内での立哨指導などで対応しきれない問題箇所を**約3箇所程度に絞り込み**、優先度の高い順に下の表に記入して提出してください。

1つの要望箇所につき地図の用紙と写真や画像の用紙を1枚ずつ提出してください(用紙はA4サイズ・イメージ図参照)。

※**6月中旬**に、各学校PTA会長(または作成担当者)が**学校教育課に直接提出**(電話連絡の上持参し、内容について相談と確認)

※該当箇所の大字区長様に、PTAから市へ要望書を提出した旨を必ず連絡

※提出資料の控えは各学校PTAでファイルなどに綴って保管

学校名	葛城市立新庄中学校2枚め		申請日	令和6年6月 日
優先度順位	住所など	校区大字名	具体的内容	
(例)	長尾85付近	長尾	地図の赤線部分の白線再塗装とグリーンベルト塗装を要望します。 ※塗装範囲と、道路の左右どちら側に施工するのかを、 地図上に明確に記入	
R5年度の3 (R5年度要望の未施工分)	葛木118～92 付近	葛木	添付地図に記載している部分の白線再塗装を要望します。 →一部未塗装部分あり(添付地図の写真1の部分)。	
R4年度の2 (R4年度要望の未施工分)	北花内582付近	北花内	自転車通学生徒と通行車両がお互いに見えにくいため、「学童注意」の路面標示を南北2箇所に施して、予測通行を促して欲しい。 →道路の舗装工事予定のため、完了後に施工との回答(添付地図と写真の部分)。	

写真1の様に車道は交通量が多い上に幅も狭い。自転車通学生はやむを得ず写真2のように歩道の車道側を、徒歩通学生に気をつけながら徐行する。歩道は十分な幅があるので、足田のJA付近の歩道と同様に、「普通自転車歩道通行可」区間の設置を要望します。

また、写真3・4のように自転車通学生の信号待ちを妨げる2本の車止めポールの撤去および歩道の補修(写真5)および交差点東側の横断歩道の再塗装(写真6)および不要な看板撤去(写真7)も要望します。

この場所は、毎朝7:45～8:20の間に約50名の自転車通学生徒および約30名の徒歩通学生徒が通行します。

写真 1



写真 2



写真 3



写真 4



参考(県外)



参考(足田)



写真 5



再塗装



写真 6

撤去



写真 7

写真 1



再塗装

写真 2



再塗装

写真 3



補修

写真 4



補修

写真 5



再塗装

写真 6



撤去

写真 7



撤去

西側の白線再塗装

写真 1



写真 2




写真 3



停止線および路面標示(止まれ)の再塗装
(北側と南側2箇所)

写真 4



路面標示(中央に反射板付きの+マーク)新設

写真 5



横断歩道再塗装