

### 通学路における合同点検対策結果（中学校分）

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所		対策必要箇所		対策実施担当			学校・教育委員会の対策実施時期			学校・教育委員会の対策内容			
		危険箇所の位置・形状	理由	対策必要箇所の抽出	対策必要箇所の抽出に○が付かない理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他
1	新庄中学校 1（新中21002）	林堂71-1（お好み焼き「蔵」の前）交差点	信号のない交差点のため、横断歩道前で歩行者が待っていても車両が停止してくれず、なかなかわたれない。	○				○							※忍海小9と重複
2	新庄中学校 2（新中21003）	北道穂148付近	児童生徒の横断に使用する交差点である。宅地開発が進んでおり、今後車両からの見通しも悪化すると思われる。歩行者や自転車通学生の見通しを予測できるような対策を要望する。見通しの良い道路ではあるが、頻りに車を通り、スピードを出している車も多い。	○				○							※新庄小学校15と重複
3	新庄中学校 3（R3新中1）	弁之庄34（弁之庄北側信号）付近	自転車通学生が、スムーズに歩道に進入できず滞留してしまう。	○		○				○			○		
4	新庄中学校 4（R3新中2）	南道穂239（田中歯科西側）付近	見通しが悪く、ヒヤリハット事例が減らない。	○		○				○			○		
5	白鳳中学校 1（白中21001）	長尾・村上モータース付近	横断歩道の再塗装。信号もなく交通量が多い。	○				○							
6	白鳳中学校 2（白中21002）	国道165号線（山麓線） 熊谷川橋南詰交差点～染野交差点	歩道の垣根の草が生い茂っていて、歩行者の存在が死角になる。街灯がなく夜間は真っ暗な場所がある。	○				○							
7	白鳳中学校 3（白中21003）	竹内（竹内街道沿い）	道幅が狭いが、抜け道として利用する車両が多い。	○				○							
8	白鳳中学校 4（R3白中1）	長尾85付近	横断歩道がほぼ、消えかけている。再塗装を希望する。	○						○					
9	白鳳中学校 5（R3白中3）	長尾・校門の道から国道へ出る所	横断歩道の再塗装。現在半分は塗装済み。後の半分もお願いしたい。	○						○					

奈良国道事務所

点検済み・対策済み・対策予定

（白抜き）建設課または生活安全課